

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Госинспекция по охране памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Воскресенская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XУ векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., г. Коломна,
ул. Кремлевская
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилие помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд. спортзал		учреждение торгов, промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 26 - 14

Фото фрагментов — 12

Генплан —

см. генплан Кремля

Обмеры: план —

2 листа

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Предание связывает Воскресенскую церковь с местом венчания Димитрия Донского и Евдокии Сузdalской. Однако произведенные раскопки следов храма XIV века не обнаружили. Существующее здание построено по надписи на древнем антиминсе между 1481 и 1489 годом. В 1578 году сообщается: "В городе же Коломне двор государя царя и великого князя, а на дворе у больших ворот церковь Воскресение Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, каменна... да... придел Собор Пресвятой Богородицы... да от сеней /государевых/ к церкви... переходы решотчаты обвалились, а под Воскресеньем полатка казенная, а в ней три котлы пивных медные, изгорели, а у полатки двери железные". В 1767 году разобрали внутренние столбы в четверике и стены "до половины", переложили завершение храма, устроили придел Святых безсеребренников Космы и Дамиана "каменного здания", такая же колокольня каменного здания 1781 года построены иждивением приходских той церкви людей". Судя по архитектурным формам трапезная была еще раз капитально перестроена в середине XIX века.

В 30-е годы XX века разобраны верхние ярусы колокольни и завершение церкви.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

см. п.У1а

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Консервация. Автор М.Б.Чернышов. Архив треста "Мособлстройреставрация".

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- a) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки.
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

см. вкладыш.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание представляет уникальный памятник архитектуры XVI-XIX века, сохранивший большое количество деталей и форм от первоначальной постройки конца XVI века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Памятники архитектуры Московской области. т. I. М., 1975, стр. 245
ЦГАМ ф. 204 оп. 1 д. 1341, 1786 г. Донашение коломенского городничего.
ПКМГ под ред. Калачева Н. В. СПБ 1895 г. ч. I. отд. I, стр. 301-304
М. Х. Алешковских, Б. Л. Альтшуллер. Предварительные итоги раскопок
в Коломне. Сб. "Археологические открытия 1970 года", М., 1971,
стр. 91-92

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		не сохр.		
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Пост. СМ РСФСР № 327 от 30.08.1960.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

спортзал ДСО "Спартак"

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

22 ОКТ. 1977 г.

Составитель Орловский С. П. архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.


(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000

С. ХОЛОМКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОСХРЕНСКИЙ р.

16 - 19 вв.

ПЛАН ПОДХОДА



0 10 м

3


ХВАНИНЯ Н. А.
1977 г.

г. Кривлевец

г. ХОЛОМКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО р.

15 - 19 вв.

1 этаж



■ к. XV в.

▨ 1781 г.

▨ Н. XIX в.

□ XIX в.

0 2 10 м

ХАЛИНИКА Н. А.
1977 г.

Воскресенская церковь расположена внутри Кремля, на территории некогда занимаемой Государевым двором, рядом с Соборной площадью.

В XVI-XVII веке храм сохранил значение государева, а после обращения в проходскую церковь подвергся перестройке. Все произошедшие функциональные изменения отразились и на архитектуре здания.

Первоначально, храм был четырёхстолпным крестовокупольным сооружением с обширным также четырёхстолпным подклетом из белого камня/верхний храм кирпичный/. До сего времени сохранился почти полностью подклет, столбы верхнего храма разобраны, сохранилась лишь апсида и стены четверика в уровне карнизов апсиды. Прослеживаются первоначальные оконные проемы в трехчастном алтаре. Существующее здание приобрело обычный трехчастный план. Бесстолпный двусветный четверик смыкается в трехнефной трапезной в связи ~~и~~ с которой сохранился первый ярус колокольни.

Объёмы храма после перестройки характерны два конца XVIII века. Высокий четверик перекрывался сильно приподнятым сводом с двухярусным барабаном/утрачен/. С запада примыкал распланированный монументальный объём трапезной и вторая вертикаль – трехярусная колокольня/разобрана/. Апсиды – единственный элемент древней постройки сохранивший свой объём, выступают незначительно, сливаясь с массой четверика. Существующая декорация здания относится в основном к классицизму, однако сохранились детали древнего декора. Наиболее интересным является терракотовый пояс под карнизом апсиды-характерная черта раннемосковского зодчества, хороши тонко профилированные базы пилasters четверика и апсиды.

Интерьеры памятника полностью перестроены и перепланированы, сохранилось только епископское место в алтаре. По сообщению Иванчина-Писарева в храме в одном из столбов было великокняжеское место. Монументально и слитно сохранившее первоначальную структуру внутреннее пространство подклета перекрытое системой сводов с подпружными арками.



ц. Воскресения

ХЛН.

р. Коломна, Московская обл.

Общий вид.

1977г. Топоников В.



ц. Воскресения
ХПВ.
г. Коломна, Московская обл.
вид с юго-запада
1977г. Тепляков В.



ц. Воскресения

КУП.

г. Коломна, Московская обл.

Исторический фасад. Декор.

1977г. Тепликов В.В.

333





ц. Воскресения
ХУШ.
г. Коломна, Московская обл.
Декор апсиды.
1977г. Теплинков В.



ц. Воскресения
КУП.
г. Коломна, Московская обл.
Северный бород. Фрагмент
1977г. Тепляков В.





ц. Воскресения

ХУП.

г. Коломна, Московская обл.

Северный фасад четверика.

1977 г. Тепляков В.



ц. Воскресения
ХIIв.
г. Коломна, Московская обл.
Вид с юго-запада.
1977г. Тепляков В.

333



ц. Воскресения
ХУП.
г. Коломна, Московская обл.
Общий вид с юга.
1977г. Тепляков В.



Ц. Воскресения
ХУПВ.

Г. Коломна, Московская обл.
Южный фасад четверика. Фрагмент.
1977г. Тепляков В.В.



ц. Воскресения
ХУП.
г. Коломна, Московская обл.
Восточный фасад.
1977 г. Тепляков В.



ц.Бохрессения
ХУІВ.

г.Коломна, Московская обл.
Цоколь северного фасада.
1977г. Тепляков В.



ц. Воскресения
ХУП.
г. Коломна, Московская обл.
Цоколь апсиды.
1977г. Тепляков В.