

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и культуры.  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Покрова.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1780, - 1872 годы.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область, Коломенский район,  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,  
село Лысцово. Проезд от города Коломны автобусом-5км, далее пешком 2,5ки.  
 национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилие помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+ +

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 7

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Вкладыш — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
- для памятников археологии
    - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
  - для памятников истории
    - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
  - для памятников архитектуры и монументального искуства
    - автор, строитель, заказчик, история создания.

Кирпичная Покровская церковь в селе Лысцово /Лысцево/ возведена на средства вотчинника М.В.Ртищева в 1780году, сменив более ранний деревянный храм. В 1816году, в ответ на просьбу нового владельца действительного статского советника Д.Г.Волчкова, было дано разрешение распространить трапезную, а колокольню, давшую трещину, построить заново. Работы в том же году выполнены. В 1872 году к трапезной были пристроены два пристроя — Федора Тирона и Параскевы Пятницы.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Почти полностью разрушены храм и колокольня церкви. Над трапезной сделана новая кровля. Живопись в интерьере сильно потемнела и осипается.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## II. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичная Покровская церковь расположена в центре села. Она стоит на самом краю широкого, глубокого оврага, разделяющего село на две части, и обращена к нему южным фасадом. От трехчастного здания, окончательно сложившегося во второй половине 19 века и состоявшего из храма с апсидой, трапезной и колокольни, в настоящее время сохранилась лишь двухпридельная трапезная с незначительными фрагментами боковых стен храма и восточных пилонах колокольни. Вытянутый по перечной оси прямоугольный объем трапезной заканчивается на востоке полуциркульными апсидами приделов, которые охватывали четверик бесстолпного храма. Над всем сооружением сделана новая двухскатная кровля, покрытая шифером. Трапезная возведена на белокаменном цоколе. Обработка фасадов выполнена в лаконичных формах с воспроизведением приемов художественной обработки основного здания /насколько можно о нем судить по сохранившимся фрагментам/. Стены снаружи были побелены по кирпичу. На сохранившихся остатках стен храма и колокольни видны следы известковой обмазки.

По верху стен трапезной проходит антаблемент по характеру и уровню расположения совпадающий с фасадными членениями храма. Венчающий профиль карниза в виде "гуська" выполнен из белого камня, остальные образованы напусками кирпича.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/см. вкладыш № I/

Памятник — образец культового здания XVIII — XIX веков, в значительной степени утратившего свой первоначальный облик.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

### ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. /И.Благовещенский/ Краткие сведения о всех церквях Московской епархии.,

М., 1874, стр. 33, № 452

2. ЦГИА г.Москвы Ф.203,оп.446,д.526. О дозволении построить теплый придел.

3. ГИМ ОНИ,Ф.465,ед. хр. II5,л.л.99-102. О строительной истории кирпичной церкви.

4. ЦГИА г.Москвы,Ф.203,оп.752,д.1791. О перестройке трапезной и колокольни.

1816 г.

5. ЦГИА г.Москвы,Ф.454,оп.3,д.75,л.л.125 — 128. Метрика на Покровскую ц-ть с. Лысцово. 1887г.

Обмерный план фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Московском областном управлении культуры.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	++	+		+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не существует
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)  
Границы охранной зоны памятника не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В здании размещается клад.

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

1983 г.

Составитель арх. В/с "Союзреставрация"  
Шармин П.Н. (ф., и., о., должность или профессия)


ИК  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



Московская обл., Коломенский р-н,  
с. Лысцево  
Покровская ц-вь, 1780-1872 гг.



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- КЛАДКА 1780 г.
- КЛАДКА 1816 г.
- КЛАДКА 1872 г.

0 10м

в/о „Союзреставрация“ МК ССР  
обмерили: Кистова Н.А.  
Берёзкина Е.В.  
1982 г.  
выполнила: Берёзкина Е.В.

Вкладыш № 1 к паспорту  
 "Церковь Покрова"  
 Московская обл. Коломенский р-он.  
 с. Лысцово.

к разделу УП/а

Арочные окна, обрамленные штукатурными наличниками и украшенные профилированными белокаменными подоконниками, помещены в большие плоские прямоугольные ниши. В перемычки окон вставлены клинчатые белокаменные замки.

Трапезная перекрыта парусными сводами, апсиды приделов - конхами. На сводах сохранились фрагменты сюжетной масляной <sup>живописи</sup> конца XIX века. Иорнаменты в барочном стиле. Композиции посвящены сюжетам христологического цикла. В оформлении интерьера использованы штукатурные профили, которыми обработаны оконные проемы, подпружные арки и своды. В щелях сводов помещены небольшие круглые розетки. У западной стены сохранились две печи, облицованные белым кафелем. Полы выложены лещадью.

Трапезная сложена тичковой кладкой из кирпича размером 1165x6см. На храме колокольне система кладки верстовая. Размер кирпича - 25/27x12,5x6,5см. Раствор известковый.


Одноглавий, <sup>один</sup> видимо, двухсветный храм с одной апсидой имел характерную для позднего барокко плоскотную <sup>с</sup> внешнюю обработку нишами, филенками, слабо развитыми карнизами <sup>и</sup> поясами упрощенного рисунка. Фасады завершались фронтонами. Сохранился участок северной стены с арочным дверным проемом, от южной двери - только западной откос. Об окнах дают представление западные нижнего яруса, частично заложенные при устройстве придельных алтарей.

Колокольня опиралась на четыре столпа, из которых северные объединялись тонкой стеной, вдоль которой в отдельном помещении была устроена лестница на "звон". Под колокольней сохранилась старая железная дверь западного входа. В окнах трапезной - металлические решетки, стилистикой близкие ампиру.

Моен, дж. Каломински пр-т  
г. Чеснобо.  
Чукново

A	451	5
135	1	437
282	2	402
391	3	328
468	4	115


Общерг : Геркулес  
шарнир  
шток 82 Кистовъ



Kupmuz: 25:27 x 12,5 x 6,5

Kupn. бранегн 11,5 X 6

Московская обл., Коломенский р-н,  
с. Лысцево  
Покровская ц-вь, 1780-1872 гг.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- КЛАДКА 1780г.
- КЛАДКА 1816г.
- КЛАДКА 1872г.

в/о "Союзреставрация" МК ССР  
обмерили: Кистова Н.А.  
Берёзкина Е.В.  
1982г.  
выполнила: Берёзкина Е.В.



Московская обн.  
Коломенский р-н  
с. Бысово

Покровская д-ба 1780 - 1882  
вид с северо-востока

Рис. Д. Мареева, 1982



Московская об.

Коломенский р-н

с. Торчово

Торцовская 15-б 1880-1872  
вид с северо-запада

Фото Д. Шаранова, 1982



Московская обн.  
Коломенский р-н  
с. Колывань

Петровская в. б. 1880 - 1872  
Фрагмент перекрестка Трехъезд

Фото П. Шаршунова, 1982



Московская обн.  
Коломенский р-н  
с. Маслово

Некролог с. б. А80-1872  
не в интервале

Фото Р. Шарунова, 1982



Московская обр.  
Коломенский р-н  
с. Колотово

Покровская к.-во 1780-1872  
Богоявленский храм

Фото Р. Маркин, 1982



Московская обн.

Калужский р-он

с. Ачишко

Покровская в.б., 1780-1822 гг.

Бум с рис. - занесен


брото Шармил 17.4.1882,



Московская об  
Коломенский р-н  
с. Моршово

Покровская об 1880-1872  
Восточное письмо Колокольчи

Фото Н. Чапыгина, 1982



Московская обл.  
Коломенский р-н  
с. Борисово

Бокровская церквь 1780-1872  
Окно на южной фасаде  
Прямоугольное

Фото Н. Шаршева, 1982



Московская об.

Коломенский р-н

с. Моршово

Бекровская в.-бо 1780-1872

Франциск императора Грандюк

Фото Р. Шармана, 1982



Московская обл.  
Коломенский р-н  
с. Досидово

Некрополь 18-го 1780 - 1872  
Фрагмент булавообразного креста

foto 11 марта 1982



Московская обр.

Коломенский р-н

с. Медово

Декабрьская обр 1880 - 1882  
биз с занажа

Фото Д. Шаршунова, 1982



Московская обл  
Коломенский р-н  
с. Басово

Бекровская убо 1780-1872  
вид с северо-востока

Фото Р. Шаршника, 1982